

FECHA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 10-05-2024

 SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y EL FABRICANTE			
Nombre comercial:	OXIDO DE ZINC 99%		
Usos:	Pinturas, cosmetología, cerámicas, sales de zinc, aditivo de abonos, aditivo de nutrición animal, proceso de vulcanización de cauchos.		
Restricciones:	No utilizarse para fines diferentes descritos en el producto, almacenar en un área seca y alejada de humedad.		
Presentación e identificación de producto:	 		
Empresa productora:	CONAGRAN SAS		
Dirección:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Planta No. 1 - Oficina Principal Km. 6 Vía Cajicá - Zipaquirá - Zona Industrial</td> <td style="width: 50%; border: none;">Planta No. 2 - Valle del Cauca Km. 9 Vía Candelaria - Puerto Tejada</td> </tr> </table>	Planta No. 1 - Oficina Principal Km. 6 Vía Cajicá - Zipaquirá - Zona Industrial	Planta No. 2 - Valle del Cauca Km. 9 Vía Candelaria - Puerto Tejada
Planta No. 1 - Oficina Principal Km. 6 Vía Cajicá - Zipaquirá - Zona Industrial	Planta No. 2 - Valle del Cauca Km. 9 Vía Candelaria - Puerto Tejada		
Teléfono:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Móvil: 316 3085831 - 315 6057824</td> <td style="width: 50%; border: none;">Móvil: 315 6057816 - 320 8995145</td> </tr> </table>	Móvil: 316 3085831 - 315 6057824	Móvil: 315 6057816 - 320 8995145
Móvil: 316 3085831 - 315 6057824	Móvil: 315 6057816 - 320 8995145		
Caso de emergencia	ARL COLMENA Línea Efectiva: Bogotá 401 0447 Medellín 444 1246 Cali 403 6400 Barranquilla 353 7559 Otras Ciudades 018000-9-19667		
 SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			
Pictogramas de rotulado y etiquetado SGA:	 Peligroso para el ambiente acuático		
PALABRA DE ADVERTENCIA	ATENCIÓN		
INDICACIONES DE PELIGRO O FRASES H			
Indicaciones de peligros físicos:	N/A		
Peligro para el medio ambiente:	H400: Peligroso para el medio ambiente acuático-Peligro agudo, categoría 1. Muy tóxico para los organismos acuático		

CONSEJOS DE PRUDENCIA O PREVENCIÓN FRASES P

Carácter general:	P102: Mantener fuera del alcance de los niños P103: Leer la etiqueta antes del uso
Consejos de prudencia - Prevención:	P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P232: Proteger de la humedad P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado P235: Mantener en lugar fresco P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección P281: Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
Consejos de prudencia - Almacenamiento:	P402: Almacenar en un lugar seco P411: Almacenar a temperaturas no extremas
Consejos de prudencia - Respuesta:	P301: EN CASO DE INGESTIÓN: No inducir al vómito, lavar la boca con agua nunca dejar ingerir o beber a una persona Inconsciente. Buscar asistencia medica P302: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL Lavar con abundante agua para remover el producto de la piel y ropa P304: EN CASO DE INHALACIÓN Trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y fuera de humedad P341: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo o en una posición confortable para respirar P305: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS Lavar con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Solicitar atención médica P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas
Información tomada de:	https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Frasas_PY H



SECCIÓN 3 INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO E INGREDIENTES

Nombre comercial:	OXIDO DE ZINC 99%
Denominación química:	OXIDO DE ZINC 99%
Fórmula química:	ZnO
Concentración:	ZnO % 99
Otros nombres:	Zinc blanco, monóxido de zinc, blanco chino, blanco de zinc, flor de zinc
Presentación:	Saco de 25 Kg Neto Bolsa de Polipropileno Laminada
Registros:	CAS 1314-13-2 Riesgo UN 3077



SECCIÓN 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:	Trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y fuera de humedad.
Contacto con la piel	Lavar con abundante agua para remover el producto de la piel y ropa
Contacto con los ojos:	Lavar con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Solicitar atención médica
Ingestión:	No inducir al vómito, lavar la boca con agua, nunca dejar ingerir o beber a una persona Inconsciente. Buscar asistencia medica
Nota:	Consultar con un médico en caso de persistir los síntomas



SECCIÓN 5 MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO

Agentes de extinción:	Implementar medios de extinción a los elementos que se encuentren alrededor; polvos de químico secos
------------------------------	--

Procedimientos especiales para combatir el fuego:	Producto no combustible, ni inflamable, puede causar mediante reacciones o producir humos tóxicos
Incendio grande:	Mediante rocío de agua o espuma regular. Alejar recipientes o contenedores del producto del fuego. Se requiere hacer medios de contención o dique para la disposición final del desecho.



**SECCIÓN 6
MEDIDAS DE CASO DE VERTIMIENTO ACCIDENTAL**

Derrame pequeño:	Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco, luego cubrir holgadamente; quitar los contenedores del área del derrame.
Derrame grande:	Acordone el área con una cinta de señalización. Cubra el derrame de polvo con plástico o lona para minimizar su propagación. Prevenga la entrada hacia las vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
Equipos de protección personal:	Usar equipo de protección que incluya mascarilla Full Facepiece, overol, guantes de caucho y botas de seguridad.
Precauciones:	Evitar daño al ambiente. Impedir que descargue en los sistemas de alcantarillado, ríos, lagos o mar.
Método de eliminación de desechos:	El producto recogido se debe dejar en recipientes para su disposición final de acuerdo con la reglamentación local.



**SECCIÓN 7
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

Manipulación:	Evitar el contacto directo con la piel y con heridas abiertas, manipular con elementos de protección completos, con el fin de evitar afecciones en la salud y seguridad del operario. Usar equipo de protección que incluya mascarilla Full Facepiece, overol, guantes de caucho calibre grueso, guantes de nitrilo y botas de seguridad. En caso de contaminarse la ropa, hacer cambio de inmediato y aseo personal.
Almacenamiento:	Mantener en un recipiente cerrado herméticamente para mantener la vida útil del producto (2 años). Almacenar en un lugar fresco, seco, ventilado y señalizado. Proteger contra daño físico. Aislar de sustancias incompatibles. Las soluciones son corrosivas para el acero dulce. Los envases residuales de este material pueden ser peligrosos cuando están vacíos ya que Retienen residuos del producto. Usar guantes y máscara contra polvos químicos. Irritante a las mucosas. Evitar el contacto prolongado con la piel.



**SECCIÓN 8
CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL**

Medidas para reducir la posibilidad de exposición:	Utilizar vestimenta apropiada, mascarillas o Full Facepiece preferiblemente para evitar la inhalación de polvo con filtros multigas y lentes o gafas protectoras.
Parámetros de control:	No aplica
Protección respiratoria	Mascarilla o mascara Full Facepiece
Guantes de protección	Guantes de caucho calibre grueso, guantes de nitrilo o látex
Protección a la vista:	Gafas o lentes o mascarilla Full Facepiece
Ventilación:	Utilizar una ventilación que permita renovar el aire, pero impidiendo la formación de polvo.



SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Peso molecular:	82,6g/mol
Apariencia:	polvo
Color:	Blanco
Olor:	Inoloro
Humedad superficial:	0.10 MAX
Granulometría:	99%(%pasa malla 325)
Contenido de zinc (%bs):	99 MIN
Contenido del plomo ppm):	50ppm Max
Inflamabilidad	No inflamable



SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	El producto y su calidad se mantiene inalterables si se mantiene en los envases recomendados correctamente cerrados. Estable en condiciones adecuadas de almacenamiento.
Condiciones que deben evitarse:	Evitar la humedad y el calor. Evitar exponer el producto al contacto de la piel.
Productos peligrosos de la descomposición:	Puede producirse Riesgo de formación de humo de ZnO durante Condiciones extremas.



SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda:	No especificadas
Clasificación de riesgo:	a) Peligros para la salud de las personas, efectos de una sobreexposición aguda (por una sola vez)
Toxicidad aguda por inhalación:	Puede producir irritación del tracto respiratorio, tos, congestión nasal, entre otros, en altas cantidades
Toxicidad aguda por contacto con la piel:	Puede producir irritación leve especialmente en heridas abiertas u eczema
Toxicidad aguda por contacto con los ojos:	No especificadas



**SECCIÓN 12
INFORMACIÓN ECOLÓGICA Y ECOTOXICOLÓGICA**

Medio ambiente acuático:	Peligroso para el medio ambiente acuático-Peligro agudo, categoría 1. Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Medio ambiente terrestre:	No hay datos disponibles.
Efectos adversos:	Efectos nocivos en medios acuáticos. Impedir que descargue en los sistemas de alcantarillado, ríos, lagos o mar.



**SECCIÓN 13
CONSIDERACIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS**

Método de eliminación del producto en los residuos:	El producto se puede eliminar según la normativa aplicable se deben disponer como residuos peligrosos. Recomendable incinerar. Impedir que se dispongan donde tengan contacto con sistemas de alcantarillado, ríos, lagos o mar.
Eliminación de envases o embalajes contaminados:	Los envases vacíos se pueden disponer en vertederos autorizados por los organismos locales o entidades responsables. Romper antes de eliminar y etiquetar como residuos peligrosos



**SECCIÓN 14
INFORME DE TRANSPORTE**

Requisitos y precauciones especiales para el transporte del químico:	Precauciones a nivel ambiental, Sustancia Sólida Peligrosa para el Medio Ambiente a nivel acuático.
Número de la designación de las naciones unidas:	UN 3077 Sustancia Sólida Peligrosa para el Medio Ambiente N.E.P, (Óxido de zinc 99%) M7
Clase de riesgo del transporte:	CLASE 9 
Grupo de embalaje:	III 90
Información tomada de:	https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/3192-lista-de-mercancias-peligrosas-de-las-naciones-unidas/file



**SECCIÓN 15
INFORMACIÓN REGULATORIA**

Referencias:

Símbolo de peligro: N: Peligroso para el medioambiente Frase R 50/53: Altamente tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos para el ambiente acuático
Frase S 60 Este material y su contenido deben ser tratados como residuos peligrosos. 61 No dispersar en el ambiente.
Referirse a las instrucciones especiales / hojas informativas en materia de seguridad.



**SECCIÓN 16
INFORMACIÓN ADICIONAL**

Los datos consignados en esta hoja de seguridad fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, estas se entregan sin garantía expresa o implícita respecto a su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en esta hoja informativa son de profesionales capacitados y la información que se entrega es conocida actualmente sobre la materia.

Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera de control, CONAGRAN SAS, No asume responsabilidades algunas sobre este concepto. Determinar, establecer y ejecutar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.

Planta No. 1 - Oficina Principal
Km. 6 Vía Cajicá - Zipaquirá - Zona Industrial
Móvil: 316 3085831 - 315 6057824

Planta No. 2 - Valle del Cauca
Km. 9 Vía Candelaria - Puerto Tejada
Móvil: 315 6057816 - 320 8995145

FABIO LÓPEZ DUARTE
Ingeniero Químico
Matricula Profesional No. 0055
Consejo Profesional de Ingeniería Química CPIQ